

Temperaturmessung



Kontaktloses Thermometer FT 90

ArtNr: D30711

Beschreibung:

Messen ohne Hautkontakt! Das Fieberthermometer misst Körpertemperatur sowie Umgebungs- und Oberflächentemperatur.

- Messung der Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächentemperatur
- hygienisch und sicher: Messen ohne Hautkontakt
- sekundenschnelle Messung
- Infrarot-Messtechnik
- Fieberalarm: ab 38°C
- Anzeige von °C und °F
- Sound control (On/Off)
- Messdistanz 2 - 3 cm
- 60 Speicherplätze (Körpertemperatur)
- Abschaltautomatik
- Signalton bei Messende auswählbar
- perfekt lesbares, blau beleuchtetes XL-Display
- mit Aufbewahrungsbox